

YT-865A/YT-865Bの上部樹脂フレームについて

FIRST
SIGN-DISPLAY SPACE PROMOTION

いつもお世話になっております。

樹脂成型品の「YT-865A/YT-865B」につきまして、事前にユーザー様へご確認をして頂きたいことがございます。

商品の上部フレームの片側1箇所、樹脂成型の過程で出来てしまう歪みがございます。樹脂注入部分の歪みのため、個体差はございますが若干色合いも異なります。下記、写真のような状態です。



製造メーカー側では樹脂注入位置変更も検討して頂きましたが、構造上、位置変更が難しいため、今後もこの仕様となります。

そのため、ユーザー様にも予めご案内をして頂き、問題ないとお判断して頂いた上で、ご注文を頂けますでしょうか。

大変お手数をおかけしますが、ご確認宜しくお願い致します。

株式会社 **ファースト**〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地
TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
<http://www.first-sp.com> support@first-sp.com